

Профессиональная kleящая pena
для крепления изоляционных панелей
на фасады и фундаменты и для
крепления облицовочных панелей
на стены во внутренних условиях.

**Сравнивая с креплением при
помощи смесей, kleевое соединение
ПРОЩЕ, БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ!**

- Отлично клеит и герметизирует.
- Превосходная адгезия к различным материалам.
- Очень экономичная, сберегает время и деньги.
- Однородная структура и достаточная эластичность.
- Позволяет клеить быстро и точно.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Крепление изоляционных панелей к фасадам и фундаментам.
- Крепление панелей внутренней отделки к стенам.
- Фиксация и теплоизоляция черепицы.
- Тепло- и звукоизоляция.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Держать баллон клапаном вверх и прикрутить его к пистолету, одной рукой удерживая ручку пистолета, другой прикручивая баллон. Нужно следить за тем, чтобы в той стороне, куда направлен пистолет, не было людей. После закрепления в пистолете баллон следует интенсивно взболтать (как минимум 20 раз) и расположить вверх дном.

Количество выходящей пены регулировать спусковым крючком пистолета.

Нанести kleящую пену на изоляционную панель равномерными полосами параллельно краям утеплителя (3-4 см от края) и одну полоску – по центральной линии панели параллельно наиболее длинной стороне (расстояние между полосками kleя до 25 см). После нанесения kleящей пены на изоляционную панель следует подождать около 2 минут, а затем прижать панель к стене. Уровень поверхности прикрепленных к стене пенополистирольных панелей можно откорректировать в течение первых 5 минут. При утеплении балконов, потолков или длинных перемычек использовать крепежные принадлежности.

Предварительно увлажненная рабочая поверхность обеспечивает более быстрое затвердование пены и лучший результат.

PENOSIL

Наполнен
качеством!

LT / RU

Premium Polystyrol FixFoam 877

Клеящая pena



www.penosil.com

PENOSIL

Filled with
Quality!

LT / RU

Premium Polystyrol FixFoam 877

Klijuojančios putos



www.penosil.com

Klijuojančios putos izoliaciniems plokštėms tvirtinti prie fasadų bei pamatų ir vidaus apdailos plokštėms tvirtinti prie sienų. Lyginant fasado plokščių tradicinį tvirtinimą mišiniais ir šiuolaikinių tvirtinimų klijuojančiomis putomis, pastarasis būdas yra paprastesnis, greitesnis ir pigesnis.

Lyginant su statybiniams mišiniais,
dirbtu su klijuojančiomis putomis yra
LENGVIAU, GREIČIAU, PIGIAU

- Labai gerai klijuoja ir sandarina.
- Puikus sukibimas su įvairiomis medžiagomis.
- Labai ekonomiškos, padeda sutaupyti pinigų ir laiko.
- Tolygi stipri struktūra ir geras elastingumas.
- Klijoti galima greitai ir tiksliai.

NAUDOJIMO SRITYS

- Izoliaciinių plokščių tvirtinimas prie fasadų ir pamatų.
- Vidaus apdailos plokščių tvirtinimas prie sienų.
- Stogo čerpų fiksavimas.
- Šilumos ir garso izoliacija.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Putų balionėlį laikykite vertikalioje padėtyje ir prisukite prie pistoleto laikydami vieną ranką už pistoleto rankenos ir kita sudėtiniu balionėliu. Sukant reikia stebėti, kad šalia nebūtų pašaliniai žmonių. Balionėlio ant pistoleto negalima sukti taip, kad balionėlio ventilius būtų nukreiptas žemyn arba sukti pistoletą ant balionėlio. Pritvirtinus pistoletą, pakratykite balionėlio intensyviai mažiausiai 20 kartų ir apsukite taip, kad galėtumėte dirbt. Putų kiekis reguliuojamas paspaudus pistoleto gaiduką. Putas ant izoliaciinės plokštės purškite tolygiai iki šilinimo plokštės kraštais (3-4 cm nuo krašto) ir vieną juostą plokštės viduryje tolygiai iki ilgesniuoju kraštu (tarp klijų juostelių – iki 25 cm tarpas). Kai klijuojančios putos užteptos ant izoliaciinės plokštės, apie 2 minutes palaukite ir po to plokštę prispauskite prie sienos. Pritvirtintos polistireninio putplastio plokštės gali būti koreguojamos maždaug 5 minutes. Šilintant balkonus, lubas ar ilgų sutvirtinimui atveju naudoti tvirtinimo elementus. Geriausias rezultatas gaunamas ant sudrékinto paviršiaus. Jeigu oro temperatūra yra žemesnė nei +5 °C, jūramus paviršius rekomenduojama sudrékinti arba apdrozti PENOSIL Premium Foam Activator pagalba.

PRIEDAS. Naudojimo instrukcija su darbu etapu nuotraukomis.

NAUDOJIMO SĄLYGOS

- Naudojimo temperatūra nuo -5 °C iki +30 °C, geriausias rezultatas pasiekiamas esant +20 °C temperatūrai.
- Balonėlio naudojimo temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C, geriausias rezultatas pasiekiamas esant +20 °C temperatūrai.
- Rezultatas priklauso nuo darbo sąlygų – temperatūros, oro drėgmės, išspėlimo vietas.
- Jungiami paviršiai turi būti nuvalyti nuo dulkių, atskilusių dalelių ir tepalų.
- Sukietėjusias putas galima dažyti vandens pagrindo dažais.

TECHNINIAI DUOMENYS

SAVYBĖ	VERTĖ
Paviršiaus išdžiuvimo trukmė	10-12 minutės
Galima pjauti (30 mm juosta)	30-40 minutės
Visiškai sustingusios siūlėje (+23 °C)	9-11 valandos
Visiškai sustingusios siūlėje (+5 °C)	12-16 valandos
Sukibimas su EPS *	0,033 N/mm ²
Sukibimas su XPS **	0,039 N/mm ²
Tankis	25-30 kg/m ³
Sustingusių putų atsparumas ugniai	B2 (DIN 4102-1)
Apimties sumažėjimas	Duomenų nėra
Sustingusių klijuojančių putų užsieliesnojimo temperatūra	400 °C
Atsparumas tempiniui	11,2 N/cm ² (BS 5241)
Spaudimo jėga, esant 10 % deformacijai	4 N/cm ² (DIN 53421)
Šilumos laidumas	0,034 W/m·K
Garso slopinimo koeficientas	RST,w = 60 dB
Sustingusių putų atsparumas temperatūrai	ilgalaijis: nuo -50 °C iki +90 °C trumpalaikis: nuo -65 °C iki +130 °C
Išeiga idealiomis salygomis	750 ml/ 10 m ² sienos
Spalva	Šviesiai oranžinė

Pateiktai parametrai yra išmatuoti, esant 23 °C temperatūrai ir 50% santlykiniam oro drėgnumui, jeigu nėra pažymėta kitaip.

*EPS – išsiplėtusių porų putų polistirolas, angl. k. Expanded Polystyrene

**XPS – suspaustų porų (ekstrūzinis) putų polistiroolas, angl. k. Extruded Polystyrene

SAUGOJIMAS

Balonėlių reikia laikyti bei transportuoti vertikalioje padėtyje. Laikyti vésioje sausoje vietoje. Sandeliuoti, esant nuo +5 °C iki +30 °C temperatūrai. Aerozolinio balonėlio negalima laikyti, esant aukštėsnei nei +50 °C temperatūrai, arti šilumos šaltinių ar tiesioginių saulės spinduliuų šviesoje. Užtikrinamas sandėliavimo neatidarytoje pakuočėje laikas yra 9 mėnesiai.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Sudėtyje yra izocianatų. Ypatingai degus. Kenksmingas jkvėpus. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Gali sukelti vėžį. Gali sukelti alergiją jkvėpus ir susi- lietus su oda. Kenksminga: sukelia sunkius sveikatos sutrikimus jkvęiant ilgą laiką. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakuočė laikyti gerai ventiliuojamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių – nerūkyti! Nejkvėpti dujų / garų. Vengti statinės elektros susidarymo. Dėvėti apsauginę aprangą ir apsaugines pirštines. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasiūlytas blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (parodyti šią pakuočę arba etiketę). Naudoti gerai védinamose vietose.

Pasirengimas Подготовка



Užsukite ant balionėlio putų pistoletą **PENOSIL Premium FoamGun P1**.

Prikrutite pistoletą
dėl pelenų į balioną!
Rekomenduojame pistoletą
dėl pelenų **PENOSIL Premium FoamGun P1**.



Balonėlių gerai
pakratykite!

Tačiau išvibravinti
balioną!

Klijuojančių putų užpurškimas Нанесение клеящей пены



Tepkite klijuojančias putas ant izoliacinių plokštės maždaug 3-4 cm atstumu nuo krašto. Atstumas tarp klijų juostelių gali būti iki 25 cm.

Nanesti klijuojančią penu
na izoliacinių plokštės
maždaug 3-4 cm atstumu
nuo krašto, atstumas tarp
klijų juostelių gali būti iki
25 cm.



Užterpę klijuojančias putas,
2 minutes palaukite.

Po nanesenijos
klijuojančių putas
slėdėti 2 minutes.

Plokštės tvirtinimas prie sienos Крепление панели к стене



Prispauskite plokštę prie
sienos.

Prižiattyti panelę k sienai.



Plokštės vietą galima
koreguoti maždaug
5 minutes.

Užtikrinti po lygiavertė.
Rūšiavimo vieta
panelės galima
korrektuoti
5 minutes.



Pripildykite tarp plokštčių
likusius iki 5 mm pločio
tarpelius klijuojančią putą.
Pildykite iš apačios į viršų.

Šviesiai
putų
klijuojančią
putą
užpildyti
tarp plokštčių
likusius iki 5 mm
pločio
tarpelius.



Pašalinkite išdžiūvusių
putų perteklių aštriu peiliu.

Liašinuoja
putų
užterpę
po
lygiavertė.
Rūšiavimo
vieta
panelės
galima
korrektuoti
5 minutes.

Darbo užbaigimas ir įrankių valymas Завершение работы и очистка инструментов



Darbo priemones valykite
„PENOSIL Premium Foam
Cleaner“. Pirmiausia nuvalykite
pistoletą adapterių ir nukreipimo antgalį.

Dabar priemones valykite
„PENOSIL Premium Foam
Cleaner“. Pirmiausia nuvalykite
pistoletą adapterių ir nukreipimo antgalį.



Po to prisukite valymo
priemonės balioną prie
adapterio ir purkškite, kol
pistoletas bus visiškai
švarus.

Zatem prikrutite balioną
prie adapterio pistorėlės
ir bryžygti iki tos
ponto, kol pistoletas
bus visiškai švarus.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Temperatūra vardoje vo vremya rabiysa dolzhna sostavlyat' ot -5 °C do +30 °C, nainlichii rezul'tat dostigayetsa pri temperaturye +20 °C.
- Temperatūra ballona vo vremya ispol'zovaniya dolzhna byt' ot +5 °C do +25 °C, nainlichii rezul'tat dostigayetsa pri temperaturye +20 °C.
- Rezul'tat vo mnogom zavisit ot uslovij rabiysa – temperatūry, vlažnosti voda, prostorija dlya raschirjenija.
- Soedinyemeye povr'shnosti dolzhny byt' ochiseni ot pyl'i, otsloivshixx chastic i masla.
- Zatverdevshu penu možno krasit' kraskami na vodnoj osnovye.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СВОЙСТВО	ЗНАЧЕНИЕ
Поверхностное высыхание	10-12 мин
Можно резать (полоска пены 30 мм)	30-40 мин
Полное затвердение (+23 °C)	9-11 ч
Полное затвердение (+5 °C)	12-16 ч
Адгезия с EPS*	0,033 Н/мм ²
Адгезия с XPS**	0,039 Н/мм ²
Плотность	25-30 кг/м ³
Огнеупорность застывшей клей-пены	B2 (DIN 4102-1)
Уменьшение объема	отсутствует
Точка возгорания застывшей клей-пены	400 °C
Сила тяги	11,2 Н/см ² (BS 5241)
Сила давления при 10% деформации	4 Н/см ² (DIN 53421)
Теплопроводность	0,034 В/м·К
Коэффициент приглушения звука	RST,w = 60 dB
Температурная устойчивость застывшей пены	Долговременно: от -50 °C до +90 °C Кратковременно: от -65 °C до +130 °C
Расход в идеальных условиях	750 мл/ 10 м ² стены
Цвет	светло-оранжевый

Приведенные параметры получены при температуре 23 °C и относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное.

*EPS – разбухшая полистироловая пена, англ. Expanded Polystyrene

**XPS – прессованная полистироловая пена, англ. Extruded Polystyrene

ХРАНЕНИЕ

Ballon slēdēti išdžiūvusių putų perteklių aštriu peiliu. Hraniti v sūkhem i prohlađnom meste pri temperaturye ot +5 °C do +30 °C. Aerozolnyj ballon nelyza hraniti pri temperaturye vyšje +50 °C, vblizi istochnikov tepla i pod prymimi solnečnymi luchami. Garantijnyj skor hranenia v germetichnej originalnoj upakovke 9 mesieci.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Легковоспламеняющийся. Не допускать перегревания и держать вдали от источников воспламенения. Защищать от прямых солнечных лучей. При использовании пены не курить. Может вызвать аллергию при вдыхании и контакте с кожей. Во время работы обеспечивать достаточную вентиляцию. Рекомендуется использовать перчатки, очки, средства защиты органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте. Затвердевшую монтажную пену можно обрабатывать без какого-либо риска для здоровья.